



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Arroio dos Ratos
Gabinete do Prefeito

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
REFORMA DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA
MUNICÍPIO DE ARROIO DOS RATOS/RS

Relatório fotográfico de vistoria realizado por profissional devidamente habilitado pela Prefeitura Municipal de Arroio dos Ratos do seguinte objeto de análise: Reforma do Ginásio Hortência Espinosa – localizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Osvaldo Cruz, situada no Município de Arroio dos Ratos, Rio Grande do Sul.

Realizado em: 09/06/2021.

MARIANA CASTRO DOS SANTOS
Engenheira Civil
CREA RS 216259



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Arroio dos Ratos
Gabinete do Prefeito

1. APRESENTAÇÃO

Este trabalho tem como finalidade expor o estado de conservação que se encontra o Ginásio de Esportes Hortência Espinosa localizado no terreno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Osvaldo Cruz no município de Arroio dos Ratos – RS através do relatório fotográfico.

Identificação do Imóvel:

Edificação: Ginásio de Esportes Hortência Espinosa

Endereço: Rua Adão Medeiros, nº 539, Alto da Bela Vista, Arroio dos Ratos/RS.

Dimensões do Imóvel:

Área total do terreno: 17.016,20 m²

Área total construída: 2.318,45 m²

Área da reforma: 1.063,16 m²

Responsável Técnico: Mariana Castro dos Santos

Engenheira Civil - CREA/RS 216259

ART: 11630425

Data da Vistoria: Vistoria técnica realizada na manhã do dia 09 de junho de 2021.

2. OBJETIVO

O trabalho em questão consiste na realização de uma vistoria in loco identificando a situação atual da edificação do Ginásio de Esportes Hortência Espinosa localizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Osvaldo Cruz.

A seguir, é possível visualizar, através de uma imagem obtida por satélite, a área da escola em questão e em destaque em vermelho encontra-se o Ginásio de Esportes Hortência Espinosa, conforme Figura 1.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Arroio dos Ratos
Gabinete do Prefeito



Figure 1: Localização do Ginásio Hortência Espinosa - EMEF Osvaldo Cruz

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

A vistoria foi realizada por meio de levantamento de campo e registro fotográfico conforme as fotos a seguir que expõe a situação atual do lote e da edificação. O prédio do Ginásio de Esportes Hortência Espinosa foi construído em blocos de concreto armado e as paredes elevadas em tijolo maciço sem revestimento. A estrutura da cobertura foi executada em estrutura metálica e cobertura e fechamento lateral em telhas de aço galvanizado trapezoidal. O terreno possui cercamento em mourão pré-fabricado em concreto e tela de alambrado em aço galvanizado.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Arroio dos Ratos
Gabinete do Prefeito



Figure 2: Fachada Principal



Figure 3: Fachada Norte



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Arroio dos Ratos
Gabinete do Prefeito



Figure 4: Fachada Oeste



Figure 5: Instalações internas



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Arroio dos Ratos
Gabinete do Prefeito



Figure 6: Piso da quadra em madeira



Figure 7: Quadra com arquibancada ao fundo



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Arroio dos Ratos
Gabinete do Prefeito



Figure 8: Estrutura do telhado



Figure 9: Detalhe piso em madeira



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Arroio dos Ratos
Gabinete do Prefeito



Figure 10: Quadra e piso lateral

Arroio dos Ratos, 17 de dezembro de 2021.

MARIANA CASTRO DOS
SANTOS:02154120016

Assinado de forma digital por MARIANA
CASTRO DOS SANTOS:02154120016
Dados: 2021.12.17 11:07:42 -03'00'

Mariana Castro Dos Santos
Engenheira Civil
CREA/RS 216259